TEST BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-65502 Sayfa No: 1/2

Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711

Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:1(
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Satıcı Bilgileri

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Ruhsat Sahibi

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Alıcı Bilgileri

TC : 63376176830
Adı Soyadı : ugur akkaya
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (532)354 68 16
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : KAĞITHANE
Adres :

İmza

GARANTİLİ ARABAM
OTO EKSPERTİZ
Kağıthane: EFE OTO
Mehmet Akif Ersoy Mah. Silahtar Cad. No:51
Tel:532 705 62 29

Kaporta Boya Ustası
Tolga Ozelci

imza

Mekanik Ustası
Mustafa Demirci

imza

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-65502

Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711

Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:1
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Model Yılı : 2013
Motor No : CGL339423
Renk : Siyah
Km : 298988
Motor Tipi : Dizel
Vites : Otomatik
Çekiş : Önden Çekiş
Yakıt Tipi : Dizel
Kasa Tipi : Sedan
Araç Ağırlığı: 1660

Ruhsat Motor Hacmi : 1968
Ruhsat Kw : 130
Hasar Durumu : Yok
Uyruk : TR plakalı
Satıcı/Kimden : Sahibinden

☐ Garantisi Var

☐ Takas Düşünüyorum

Araç Sahibi Beyanı :

Araç Satış Fiyatı 300000

Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

Ruhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

Paket Detayı :

Test Ücreti : 300
Paket :Gold Paket 2WD

Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.
garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-65502 Sayfa No: 2

Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711

Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:10
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Sağ Arka Direk :	Hatasız	**Sol Ön Direk :**	Hatasız	**Sağ Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Orta Direk :	Hatasız	**Sol Orta Direk :**	Hatasız	**Sol Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Ön Direk :	Hatasız	**Sol Arka Direk :**	Hatasız	**Kaput :**	Hatasız
Sağ Arka Çamurluk :	Hatasız	**Sol Ön Çamurluk :**	Değişmiş	**Ön Panel :**	Hatasız
Sağ Arka Kapı :	Boyalı	**Sol Ön Kapı :**	Hatasız	**Ön Tampon :**	Hatasız
Sağ Ön Kapı :	Değişmiş	**Sol Arka Kapı :**	Hatasız	**Tavan :**	Hatasız
Sağ Ön Çamurluk :	Değişmiş	**Sol Arka Çamurluk :**	Yarım Boyalı	**Bagaj :**	Hatasız
Sağ Marşpiyel :	Kaplama Var	**Sol Marşpiyel :**	Kaplama Var	**Arka Panel :**	Hatasız
				Arka Tampon :	Hatasız

KAPORTA NOTLARI :
aracın muhtelif yerlerinde çizikler var

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU


Ekspertiz No: GA-60-65502 Sayfa No: 1/2

Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:10
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL











Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır

SÜSPANSİYON TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-65502 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711

Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:1(
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Süspansiyon Min Değer




% 94 Min Tutunma

% 95 Min Tutunma

Ağırlık



Süspansiyon Min Değer



% 86 Min Tutunma

% 88 Min Tutunma

Ağırlık



SÜSPANSİYON NOTLARI :

Süspansiyon Testi :
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) Kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minumum tutunma katsayısını göstermektedir.

% 0	% 20	% 40	% 60	% 100
KÖTÜ	ZAYIF	ORTA		SPOR

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

FREN TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-65502 **Sayfa No:** 1/1


Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711

Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:1
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL


Fren Verimliliği





Fren Verimliliği





Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

%0 %30 %100
İyi Kötü

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

EL FRENİ TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-65502 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Audi > A6 > A6 Sedan > 2.0 TDI
Plaka : 34UE3630
Sase No : WAUZZZ4G6EN061711


Test Tarihi : 23.09.2020 15:43:23 / 23.09.2020 16:10:1(
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Fren Verimliliği



10	
0.93	0.84



Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü,
Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

% 0 % 80 % 100

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

Ara tanılayıcı rapor



Atlye:
Adres:
Telefon:
E-posta:

ase: WAUZZZ4G6EN061711
Model Yılı: 2014
Marka: Audi
Ara:
Mil: 298988 km
Ara Yazılım Sürümü: V28.60
Tanılama Uygulama Sürümü: 3.12.038
Test Zamanı: 2020-09-23 16:02:08
Testi gerekletiren: tolga zeli
Tanılama yolu: Health Report>46 Central Module Comfort System

Inspection Result

Tanılama Sonucu

03128	Sunroof Tilt Button 1	Electrical Fault in Circuit
00204	Sunroof Button	Electrical Fault in Circuit