TEST BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Satıcı Bilgileri

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Ruhsat Sahibi

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Alıcı Bilgileri

TC : 63376176830
Adı Soyadı : ugur akkaya
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (532)354 68 16
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : KAĞITHANE
Adres :

İmza

GARANTİLİ ARABAM
OTO EKSPERTİZ
Kağıthane: EFE OTO
Mehmet Akif Ersoy Mah. Silahtar Cad. No:51
Tel:532 705 62 29

Kaporta Boya Ustası
Tolga Ozelci

imza

Mekanik Ustası
Mustafa Demirci

imza

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 2/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Model Yılı : 2012
Motor No : K4MW8R027542
Renk : Siyah
Km : 162888
Motor Tipi : Benzinli
Vites : Otomatik
Çekiş : Önden Çekiş
Yakıt Tipi : Benzin
Kasa Tipi : Sedan
Araç Ağırlığı: 1280

Ruhsat Motor Hacmi : 1598
Ruhsat Kw : 78
Hasar Durumu : Yok
Uyruk : TR plakalı
Satıcı/Kimden : Sahibinden

☐ Garantisi Var

☐ Takas Düşünüyorum

Araç Sahibi Beyanı :

Araç Satış Fiyatı 85000

Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

Ruhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

Paket Detayı :

Test Ücreti : 300
Paket :Gold Paket 2WD

Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar

sag arka stop çatlak

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişlere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL



RPM	Hız	Tork	Güç HP	Güç Kw	Kayıp Güç	Cer K	Güç HP (D)
2200	87	157	81	60	3	1888	81
2500	99	133	78	58	4	1604	78
2800	111	129	81	60	5	1552	81
3100	124	146	106	79	6	1759	106
3400	134	112	89	66	8	1345	89
3600	144	105	89	66	9	1267	89
3800	153	97	85	63	10	1164	85
4000	161	88	84	62	11	1060	84
4200	168	81	82	61	12	983	82
4400	176	79	82	61	13	957	82
4600	182	73	77	57	14	879	77
4700	189	71	79	58	15	853	79
4900	195	66	75	55	16	802	75
5000	200	62	73	54	17	750	73
5200	206	60	73	54	17	724	73

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 10:37:48

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi
garantiliarabamcom garabamcom info@garantiliarabam.com

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 2/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

DM:	Katsayı:1	Nem:0	Basınç:0	Sıcaklık (C):0

HP : 106 **Tork : 157** **Cer K : 1888**

Kw : 79 **Kayıp Güç : 17** **Mot.Performansı : 101**







DİNAMOMETRE NOTLARI :

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 10:37:48

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

SÜSPANSİYON TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Süspansiyon Min Değer



364 | 359


% 81 Min Tutunma



% 86 Min Tutunma

Ağırlık

447 | 413



Süspansiyon Min Değer



209 | 231


% 77 Min Tutunma



% 81 Min Tutunma

Ağırlık

269 | 283



SÜSPANSİYON NOTLARI :

Süspansiyon Testi :
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) Kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minumum tutunma katsayısını göstermektedir.

% 0	% 20	% 40	% 60	% 100
KÖTÜ	ZAYIF	ORTA	SPOR	

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

FREN TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 1/1


Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL


Fren Verimliliği





Fren Verimliliği





garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

%0 %30 %100
İyi Kötü

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

EL FRENİ TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61482 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467


Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Fren Verimliliği



1.68 — 10 — 1.51



Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması



www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-61482

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL









Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-61482

Test Tarihi : 15.09.2020 09:57:05 / 15.09.2020 10:39:15
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF4225
Sase No : VF1LZB10A46024467

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Sağ Arka Direk :	Hatasız	**Sol Ön Direk :**	Hatasız	**Sağ Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Orta Direk :	Hatasız	**Sol Orta Direk :**	Hatasız	**Sol Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Ön Direk :	Hatasız	**Sol Arka Direk :**	Hatasız	**Kaput :**	Hatasız
Sağ Arka Çamurluk :	Hatasız	**Sol Ön Çamurluk :**	Hatasız	**Ön Panel :**	Hatasız
Sağ Arka Kapı :	Hatasız	**Sol Ön Kapı :**	Hatasız	**Ön Tampon :**	Hatasız
Sağ Ön Kapı :	Hatasız	**Sol Arka Kapı :**	Hatasız	**Tavan :**	Hatasız
Sağ Ön Çamurluk :	Hatasız	**Sol Arka Çamurluk :**	Hatasız	**Bagaj :**	Hatasız
Sağ Marşpiyel :	Hatasız	**Sol Marşpiyel :**	Hatasız	**Arka Panel :**	Hatasız
				Arka Tampon :	Hatasız

KAPORTA NOTLARI :

aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizik mevcut

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

	XX XX XX XX

Normal Scan

Araç	**Renault - Fluence (L30_) [09-20]**
Araç plakası	**34UF4225**
Motor kodu	
Model yılı	**2012**
Kilometre durumu	**162888**
Tarih	**15.09.2020 / 10:25**

vites kutusu			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
şanzıman - Diagnos	Hata	0841	bilinmiyor

Servis			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
gösterge paneli - Diagnos	**Tamam**		

Konfor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Kontrol ünitesi Telematik - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		
Motor bölümü bağlantı ünitesi - UPC	Hata	DTC9213	Sağ taraf kısık ön far devresi
Motor bölümü bağlantı ünitesi - UPC	Hata	DTC9212	Sol taraf kısık ön far devresi
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi - UCH	Hata	DTC9570	Fren lambası devresi
park yardımı - Diagnos	**Tamam**		
Infotainment - Navigasyon	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		
Infotainment - CAN arabirimi	**Tamam**		
Infotainment - Radyo	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		
Sürücü kapı modülü - Sürücü kapısı yönetimi	**Tamam**		
Sürücü kapı modülü - Sürücü kapısı yönetimi	**Tamam**		
Klima kontrolü - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		

Motor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
F4R - Diagnos - 2.0l	Hata	DTC0011	Eksantrik ayarı
F4R - Diagnos - 2.0l	Hata	DTC0130	Yukarı akış O2 sensörü
F4R - Diagnos - 2.0l	Hata	DTC0340	Kam mili sensörü
EOBD	Tamam		

Emniyet			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
hava yastığı - Diagnos	Tamam		

Frenler			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
ABS/ESP - Diagnos	Şasi grubu cevap vermiyor !		

Gövde			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Direksiyon - Diagnos	Tamam		
Lastik basınç denetimi - Teşhis/programlama	Hata	DTC9570	Fren lambası devresi

Veri listeleri		
Yapı elemanı	**Değer**	**Ünite**
Üretici firma	001	
Program numarası	9600	
VDIAG numarası	04	
Kalibrasyon numarası	AB30	
Elektronik donanım versiyonu	3030383252	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Program numarası	0026	
VDIAG numarası	05	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Üretici firma numarası	096	
Kalibrasyon numarası	1010	
Kilometre sayacı mil olarak	101212	Mil
Kilometre sayacı	162888	km
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Üretici firma	AMR	
Program numarası	0907	
VDIAG numarası	09	
Kalibrasyon numarası	0000	
Program numarası	140E	

Yapı elemanı	Değer	Ünite
VDIAG numarası	04	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Kalibrasyon numarası	0E00	
Üretici firma	001	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Üretici firma	AFK	
Program numarası	0024	
VDIAG numarası	04	
Üretici firma	DX2	
Program numarası	0753	
VDIAG numarası	14	
Kalibrasyon numarası	0000	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
ECU referansı (Elektronik Kontrol Birimi)	807310699R	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Üretici firma	A54	
Program numarası	0822	
VDIAG numarası	04	
Üretici firma	A54	
Program numarası	0822	
VDIAG numarası	04	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Program numarası	0302	
VDIAG numarası	04	
Üretici firma	AMR	
Program numarası	0029	
VDIAG numarası	44	
Üretici firma	GL4	
Kalibrasyon numarası	1590	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
Protokol	ISO 15765-4 (CAN 11-500)	
Şasi No.	VF1LZB10A46024467	
Üretici firma	231	
Program numarası	014A	
VDIAG numarası	04	
Kalibrasyon numarası	000A	
VIN kodu	VF1LZB10A46024467	
VDIAG numarası	04	
Program numarası	140E	