TEST BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Satıcı Bilgileri

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Ruhsat Sahibi

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Alıcı Bilgileri

TC : 63376176830
Adı Soyadı : ugur akkaya
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (532)354 68 16
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : KAĞITHANE
Adres :

İmza

GARANTİLİ ARABAM
OTO EKSPERTİZ
Kağıthane: EFE OTO
Mehmet Akif Ersoy Mah. Silahtar Cad. No:51
Tel:532 705 62 29

Kaporta Boya Ustası
Tolga Ozelci
imza

Mekanik Ustası
Mustafa Demirci
imza

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi
garantiliarabamcom garabamcom info@garantiliarabam.com

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 2/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Model Yılı : 2012
Motor No : K4MW8R027559
Renk : Siyah
Km : 143080
Motor Tipi : Benzinli
Vites : Otomatik
Çekiş : Önden Çekiş
Yakıt Tipi : Benzin
Kasa Tipi : Sedan
Araç Ağırlığı: 1280

Ruhsat Motor Hacmi : 1598
Ruhsat Kw : 78
Hasar Durumu : Yok
Uyruk : TR plakalı
Satıcı/Kimden : Sahibinden

☐ Garantisi Var

☐ Takas Düşünüyorum

Araç Sahibi Beyanı :

Araç Satış Fiyatı 90000

Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

Ruhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

Paket Detayı :

Test Ücreti : 300
Paket :Gold Paket 2WD

Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar

motorda terletme var

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL



RPM	Hız	Tork	Güç HP	Güç Kw	Kayıp Güç	Cer K	Güç HP (D)
2200	83	168	82	61	2	2018	82
2500	97	150	85	63	4	1811	85
2900	111	127	85	63	5	1526	85
3200	122	122	87	64	6	1474	87
3500	132	120	92	68	7	1448	92
3800	143	116	95	70	9	1397	95
4000	152	105	94	70	10	1267	94
4200	161	97	91	67	11	1164	91
4500	169	92	91	67	12	1112	91
4700	177	81	84	62	13	983	84
4800	184	77	83	61	14	931	83
5000	190	73	82	61	15	879	82
5200	197	68	80	59	16	827	80
5400	203	68	83	61	17	827	83
5500	209	62	76	56	17	750	76

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 11:02:31

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!
Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi
garantiliarabamcom garabamcom info@garantiliarabam.com

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

DM:	Katsayı:1	Nem:0	Basınç:0	Sıcaklık (C):0

HP : 95 **Tork : 168** **Cer K : 2018**

Kw : 70 **Kayıp Güç : 17** **Mot.Performansı : 90**







DİNAMOMETRE NOTLARI :

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 11:02:31

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

SÜSPANSİYON TEST SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Süspansiyon Min Değer



399 | 350


% 89 Min Tutunma



% 84 Min Tutunma

Ağırlık

448 | 413




Süspansiyon Min Değer



201 | 219


% 75 Min Tutunma



% 79 Min Tutunma

Ağırlık

267 | 276



SÜSPANSİYON NOTLARI :

Süspansiyon Testi :
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) Kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minumum tutunma katsayısını göstermektedir.

% 0	% 20	% 40	% 60	% 100
KÖTÜ	ZAYIF	ORTA	SPOR	

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

TSE TURKAK PATENTED TURK PATENT TURKEY ISO 9001 CE YERLİ ÜRETİM KOSGEB

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

FREN TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Fren Verimliliği




37

43




8



1.63


1.78

Fren Verimliliği




67

59



10



1.77

1.6

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

%0 %30 %100
İyi Kötü

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

EL FRENİ TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Fren Verimliliği



1.71

1.59



Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması



www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU


Ekspertiz No: GA-60-61537 **Sayfa No:** 1/2

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL











Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-61537

Test Tarihi : 15.09.2020 10:41:15 / 15.09.2020 11:03:57
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Marka Model : Otomobil > Renault > Fluence > 1.6 > Touch Plus
Plaka : 34UF3869
Sase No : VF1LZ10A46024469

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Sağ Arka Direk :	Hatasız	**Sol Ön Direk :**	Hatasız	**Sağ Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Orta Direk :	Hatasız	**Sol Orta Direk :**	Hatasız	**Sol Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Ön Direk :	Hatasız	**Sol Arka Direk :**	Hatasız	**Kaput :**	Hatasız
Sağ Arka Çamurluk :	Hatasız	**Sol Ön Çamurluk :**	Ezik Var	**Ön Panel :**	Hatasız
Sağ Arka Kapı :	Hatasız	**Sol Ön Kapı :**	Hatasız	**Ön Tampon :**	Hatasız
Sağ Ön Kapı :	Hatasız	**Sol Arka Kapı :**	Hatasız	**Tavan :**	Hatasız
Sağ Ön Çamurluk :	Hatasız	**Sol Arka Çamurluk :**	Hatasız	**Bagaj :**	Hatasız
Sağ Marşpiyel :	Hatasız	**Sol Marşpiyel :**	Hatasız	**Arka Panel :**	Hatasız
				Arka Tampon :	Hatasız

KAPORTA NOTLARI :

aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizik mevcut
ön tampon kırık

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

	XX XX XX XX

Normal Scan

Araç	**Renault - Fluence (L30_) [09-20]**
Araç plakası	**34UF3869**
Motor kodu	
Model yılı	**2013**
Kilometre durumu	**143080**
Tarih	**15.09.2020 / 10:35**

vites kutusu			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
şanzıman - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~D220~~	bilinmiyor
şanzıman - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~D221~~	bilinmiyor
şanzıman - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~D200~~	bilinmiyor
şanzıman - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~D225~~	bilinmiyor
şanzıman - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~D226~~	bilinmiyor
şanzıman - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~D123~~	bilinmiyor

Servis			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTC940211~~	Yakıt gönderme devresi
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTC940D86~~	Araç hızı çoklu bilgileri
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCF00316~~	Akü voltajı
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCC41800~~	Araç hızı çoklu bilgileri
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCC45200~~	Eksik hava yastığı multipleks sinyal
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCC10100~~	Karma otomatik şanzıman bilgileri geçersiz
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCC12900~~	ABS multipleks bilgileri geçersiz
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCC15900~~	Hiçbir yakınlık sensörü multipleks aktarımı yok
gösterge paneli - Diagnos	**silinen hata kodları**	~~DTCC13100~~	Multipleks PSU sinyali yok

Konfor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Kontrol ünitesi Telematik - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		
Motor bölümü bağlantı ünitesi - UPC	**silinen hata kodları**	~~DTC9235~~	UPC Koruma ve Açma-Kapama Ünitesi besleme devresi
Motor bölümü bağlantı ünitesi - UPC	**silinen hata kodları**	~~DTC9211~~	UPC Koruma ve Açma-Kapama Ünitesi besleme devresi
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi - UCH	**Tamam**		
park yardımı - Diagnos	**Tamam**		
Infotainment - Navigasyon	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		
Infotainment - CAN arabirimi	**silinen hata kodları**	~~DTC9303~~	güç kaynağı
Infotainment - Radyo	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		
Sürücü kapı modülü - Sürücü kapısı yönetimi	**silinen hata kodları**	~~DTCF0031C~~	Besleme voltajı çok düşük
Sürücü kapı modülü - Sürücü kapısı yönetimi	**silinen hata kodları**	~~DTCF003~~	Besleme voltajı çok düşük
Klima kontrolü - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		

Motor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
F4R - Diagnos - 2.0l	**silinen hata kodları**	~~DTCC121~~	CAN: TCS (Çekiş Kontrolü Sistemi) ile iletişim arızası
F4R - Diagnos - 2.0l	**silinen hata kodları**	~~DTC0560~~	Bilgisayar besleme voltajı
F4R - Diagnos - 2.0l	**silinen hata kodları**	~~DTC0340~~	Kam mili sensörü
F4R - Diagnos - 2.0l	**silinen hata kodları**	~~DTC060A~~	ECU
EOBD	**silinen hata kodları**	~~U1200~~	
EOBD	**silinen hata kodları**	~~U1221~~	
EOBD	**silinen hata kodları**	~~U1220~~	

Emniyet			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
hava yastığı - Diagnos	**Tamam**		