TEST BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950 Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
Sase No : KMFWBH7JP9U132399 GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Satıcı Bilgileri

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Ruhsat Sahibi

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Alıcı Bilgileri

TC : 63376176830
Adı Soyadı : ugur akkaya
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (532)354 68 16
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : KAĞITHANE
Adres :

İmza

GARANTİLİ ARABAM
OTO EKSPERTİZ
Kağıthane: EFE OTO
Mehmet Akif Ersoy Mah. Silahtar Cad. No:51
Tel:532 705 62 29

Kaporta Boya Ustası
Tolga Ozelci

imza

Mekanik Ustası
Mustafa Demirci

imza

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişlere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 2/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399
Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :
Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Model Yılı : 2009
Motor No : D4CB8460241
Renk : Gri
Km : 87463
Motor Tipi : Dizel
Vites : Manual
Çekiş : Arkadan İtiş
Yakıt Tipi : Dizel
Kasa Tipi : Mini Camlı Van
Araç Ağırlığı: 2154

Ruhsat Motor Hacmi : 2497
Ruhsat Kw : 100
Hasar Durumu : Yok
Uyruk : TR plakalı
Satıcı/Kimden : Sahibinden

☐ Garantisi Var

☐ Takas Düşünüyorum

Araç Sahibi Beyanı :

Araç Satış Fiyatı 90000

Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

Ruhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

Paket Detayı :

Test Ücreti : 300
Paket :Gold Paket 2WD

Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar

direksiyon korugu yırtık sag
direksiyon kutusundan yağ kaçırıyor

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-61660

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL





Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-61660 Sayfa No: 2/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Sağ Arka Direk :	Hatasız	**Sol Ön Direk :**	Hatasız	**Sağ Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Orta Direk :	Hatasız	**Sol Orta Direk :**	Hatasız	**Sol Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Ön Direk :	Hatasız	**Sol Arka Direk :**	Hatasız	**Kaput :**	Hatasız
Sağ Arka Çamurluk :	Hatasız	**Sol Ön Çamurluk :**	Hatasız	**Ön Panel :**	Hatasız
Sağ Arka Kapı :	Hatasız	**Sol Ön Kapı :**	Hatasız	**Ön Tampon :**	Çizik Var
Sağ Ön Kapı :	Hatasız	**Sol Arka Kapı :**	Hatasız	**Tavan :**	Hatasız
Sağ Ön Çamurluk :	Hatasız	**Sol Arka Çamurluk :**	Hatasız	**Bagaj :**	Hatasız
Sağ Marşpiyel :	Hatasız	**Sol Marşpiyel :**	Hatasız	**Arka Panel :**	Hatasız
				Arka Tampon :	Çizik Var

KAPORTA NOTLARI :

sol stop kırık
sag arka tampon ucu kırık
aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizik mevcuttur

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL



RPM	Hız	Tork	Güç HP	Güç Kw	Kayıp Güç	Cer K	Güç HP (D)
2100	73	94	29	21	2	572	29
2600	92	259	102	76	3	1579	102
3200	111	183	85	63	5	1117	85
3500	123	140	73	54	6	852	73
3900	135	154	87	64	8	936	87
4200	147	144	89	66	9	880	89
4500	157	103	68	50	10	628	68
4700	164	66	45	33	11	405	45
4800	168	39	27	20	11	237	27
4900	170	18	13	9	11	111	13

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 13:03:21

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 2/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

DM:	Katsayı:1	Nem:0	Basınç:0	Sıcaklık (C):0

HP : 102 **Tork : 259** **Cer K : 1579**

Kw : 76 **Kayıp Güç : 11** **Mot.Performansı : 76**







DİNAMOMETRE NOTLARI :

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 13:03:21

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

SÜSPANSİYON TEST SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Süspansiyon Min Değer



558 555


% 84 Min Tutunma



% 95 Min Tutunma

Ağırlık

659 584




Süspansiyon Min Değer



400 440


% 90 Min Tutunma



% 95 Min Tutunma

Ağırlık

441 459



SÜSPANSİYON NOTLARI :

Süspansiyon Testi :
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) Kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minumum tutunma katsayısını göstermektedir.

% 0	% 20	% 40	% 60	% 100
KÖTÜ	ZAYIF	ORTA	SPOR	

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

FREN TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 1/1


Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL


Fren Verimliliği





Fren Verimliliği





garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü,

%0 %30 %100
İyi Kötü

Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

EL FRENİ TEST SONUCU


Ekspertiz No: GA-60-61660 **Sayfa No:** 1/1

Marka Model : Minivan & Panelvan > Hyundai > H 1 > 2.5 VGT AJ-Select
Plaka : 34YP3950
Sase No : KMFWBH7JP9U132399

Test Tarihi : 15.09.2020 12:33:23 / 15.09.2020 13:04:48
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :


Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Fren Verimliliği




2.46

4



2.37



Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü,
Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

% 0 % 80 % 100

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

	XX XX XX XX

Normal Scan

Araç	**Hyundai - H1 II [08-20]**
Araç plakası	**34YP3950**
Motor kodu	
Model yılı	**2009**
Kilometre durumu	**87463**
Tarih	**15.09.2020 / 12:44**

Konfor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
İlave ısıtıcı - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		

Motor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
D4CB - CRDI - 2.5l	**Tamam**		
EOBD	**Tamam**		

Emniyet			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
immobilizer - Immo (Diesel)	**Tamam**		
hava yastığı - Diagnose	Hata	B1102	Düşük akü voltajı / Aralıklı

Frenler			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Kilitlemesiz fren sistemi - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		

Veri listeleri		
Yapı elemanı	**Değer**	**Ünite**
Teşhis sürümü	TQ	
Protokol	ISO 15765-4 (CAN 11-500)	
Şasi No.	UUUUUUUUUUUUUUUU	