Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961

Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge N

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Satıcı Bilgileri

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Ruhsat Sahibi

TC : 27401002006
Adı Soyadı : abdullah ethem kayacı
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (507)059 24 19
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : ATAŞEHİR
Adres :

İmza

Alıcı Bilgileri

TC : 63376176830
Adı Soyadı : ugur akkaya
Firma :
Vergi No : 0 /
Tel :
GSM : (532)354 68 16
E-Posta :
İl : İSTANBUL
İlçe : KAĞITHANE
Adres :

İmza

GARANTİLİ ARABAM
OTO EKSPERTİZ
Kağıthane: EFE OTO
Mehmet Akif Ersoy Mah. Silahtar Cad. No:51
Tel:532 705 62 29

Kaporta Boya Ustası
Tolga Ozelci
imza

Mekanik Ustası
Mustafa Demirci
imza

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

Ekspertiz No: GA-60-61622 **Sayfa No:** 2/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961
Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Model Yılı : 2011
Motor No : AR36961
Renk : Gri
Km : 120570
Motor Tipi : Dizel
Vites : Manual
Çekiş : Önden Çekiş
Yakıt Tipi : Dizel
Kasa Tipi : Mini Camlı Van
Araç Ağırlığı: 1467

Ruhsat Motor Hacmi : 1759
Ruhsat Kw : 55
Hasar Durumu : Yok
Uyruk : TR plakalı
Satıcı/Kimden : Sahibinden

☐ Garantisi Var

☐ Takas Düşünüyorum

Araç Sahibi Beyanı :

Araç Satış Fiyatı 90000

Yedek Anahtar : ☐ Var ☐ Yok ☐ Bilmiyorum

Ruhsatın Aslı Görüldü mü? ☐ Evet ☐ Hayır

Paket Detayı :

Test Ücreti : 300
Paket :Gold Paket 2WD

Ekspertiz Öncesi Tespit Edilen Durumlar

motorda yag kaçagı var
sag aks keçesinde yağ kaçagı mevcut
fren vakumunda yag kaçagı mevcut
v kayıgı degişim ister

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için GARANTİLİ ARABAM ekspertiz servisini yetkili kılıyorum. Ekspertiz sözleşmesinde yazılı tüm genel ekspertiz, bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum. Bu rapor ekspertiz merkezine getirildiği km ve merkezden çıkış yaptığı km'ler içersinde geçerlidir. Ekspertiz,motor sıcakken yapılmıştır. Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum. Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor,şanzıman vs, arızalardan GARANTİLİ ARABAM firması sorumlu değildir.Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, GARANTİLİ ARABAM'ın aracınızda "Kontrol Yapılmadı", "Kötü" ya da "Yok" olarak belirtiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluğunuzdadır. Araçta tespi edilmiş sorunlu parçanın, gerekli bakım ve onarımları yapılmadan trafiğe çıkılması durumlardan GARANTİLİ ARABAM sorumlu değildir. Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Üçüncü kişilere devir edilemez. Araç noter satışı görmesi durumunda bu ekspertiz raporu geçerliliğini yitirir.
- Firmamızda kilometre hasar sorgulama ve airbag bakılmamaktadır. rapor 24 saat geçerlidir. Sökülen takılan parçalar şüphelidir.

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.


garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

MOTOR PERFORMANS (DYNO) SONUCU

Ekspertiz No: GA-60-61622 **Sayfa No:** 1/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961
Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No
Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL



RPM	Hız	Tork	Güç HP	Güç Kw	Kayıp Güç	Cer K	Güç HP (D)
4800	146	27	16	11	8	167	16
4700	143	62	37	27	8	377	37
4500	137	71	41	30	8	433	41
4300	131	80	43	32	7	489	43
4100	124	87	45	33	6	531	45
3800	117	101	49	36	6	614	49
3500	108	112	51	38	5	684	51
3200	98	119	49	36	4	726	49
2900	88	128	47	35	3	782	47
2500	77	124	40	29	2	754	40
2200	69	55	16	11	0	335	16

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.
garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!
Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.
Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi garantiliarabamcom garabamcom info@garantiliarabam.com
© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961
Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

DM:	Katsayı:1	Nem:0	Basınç:0	Sıcaklık (C):0

HP : 51 **Tork : 128** **Cer K : 782**

Kw : 38 **Kayıp Güç : 8** **Mot.Performansı : 69**



DİNAMOMETRE NOTLARI :

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.
garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.
Get it on Google play
Download on the App Store

Dikkat : Yapılan Testlerin Yasal Olarak Geçerli Olabilmesi İçin Şase Numarası, Plaka ve Tarihi Mutlaka Kontrol Ediniz.

14.09.2020 12:31:33

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961

Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Süspansiyon Min Değer




% 87 Min Tutunma

% 79 Min Tutunma

Ağırlık



Süspansiyon Min Değer



% 81 Min Tutunma

% 85 Min Tutunma

Ağırlık



SÜSPANSİYON NOTLARI :

Süspansiyon Testi :
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) Kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minumum tutunma katsayısını göstermektedir.

% 0	% 20	% 40	% 60	% 100
KÖTÜ	ZAYIF	ORTA		SPOR

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ucretsiz Indirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.


© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961

Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL


Fren Verimliliği




43

6

40






1.97

1.86


Fren Verimliliği




63

5

64





2.05

2.16

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarabam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması

%0 %30 %100
İyi Kötü

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.


© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961


Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Fren Verimliliği



1.87 1.79



Fren Ölçümü :
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü,
Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü, Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin performansa katkı ölçümü, Farklı frenleme şiddetinde ön ve arka fren yüzdesi hesaplaması



Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi ile çoğaltılan oto ekspertiz sonucu geçersizdir.
Üzerinde oynama yapılmış sonuçlar hükümsüzdür.

garantiliarbam.com Mobil Uygulamasını Ücretsiz İndirin.

Get it on Google play

Download on the App Store

www.garantiliarabam.com

QR Kodu Taratarak Oto Ekspertiz Sonuçlarınız Anında Cebinizde!

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

© Oto Ekspertiz Sonucunun Tüm Hakları Saklıdır. Alıntı Yapılması Veya Kopyalanması Yasaktır.


KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU


Ekspertiz No: GA-60-61622


Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961

Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08 / (
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL







Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

KAPORTA BOYA ANALİZ FORMU

Ekspertiz No: GA-60-61622 Sayfa No: 2/2

Marka Model : Minivan & Panelvan > Ford > Transit Connect > 1.8 TDCi GLX 50.yıl
Plaka : 34PB857
Sase No : NM0GXXTTPGAR36961

Test Tarihi : 15.09.2020 11:55:08 / (
GARANTİLİ ARABAM OTO EKSPERTİZ /TSE Belge No :

Adres : Mehmet Akif Ersoy, 51, Silahtar Cd., 34400 Kâğıthane İSTANBUL

Sağ Arka Direk :	Hatasız	**Sol Ön Direk :**	Hatasız	**Sağ Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Orta Direk :	Hatasız	**Sol Orta Direk :**	Hatasız	**Sol Şase Ucu :**	Hatasız
Sağ Ön Direk :	Hatasız	**Sol Arka Direk :**	Hatasız	**Kaput :**	Hatasız
Sağ Arka Çamurluk :	Çizik Var	**Sol Ön Çamurluk :**	Ezik Var	**Ön Panel :**	Hatasız
Sağ Arka Kapı :	Değişmiş	**Sol Ön Kapı :**	Hatasız	**Ön Tampon :**	Plastik
Sağ Ön Kapı :	Değişmiş	**Sol Arka Kapı :**	Hatasız	**Tavan :**	Hatasız
Sağ Ön Çamurluk :	Değişmiş	**Sol Arka Çamurluk :**	Hatasız	**Bagaj :**	Hatasız
Sağ Marşpiyel :	Boyalı	**Sol Marşpiyel :**	Hatasız	**Arka Panel :**	Hatasız
				Arka Tampon :	Plastik

KAPORTA NOTLARI :

aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizik var
sol çamurluk dodik kırık

Bu oto ekspertiz sonucu, (şirket ünvanı yazılacak) tarafından üretilmiştir. Her Garantili Arabam, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme ürettiği oto ekspertiz sonucundan kendi sorumludur.

	XX XX XX XX

Normal Scan

Araç	**Ford - Tourneo Connect ('09) [09-13]**
Araç plakası	**34PB857**
Motor kodu	
Model yılı	**2011**
Kilometre durumu	**120570**
Tarih	**15.09.2020 / 11:54**

Servis			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Gösterge paneli - Diagnos	**Tamam**		

Konfor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Genel Elektrik Modülü - Diagnos	**Tamam**		
Konuşma sesi tanıma modülü - Diagnos	**Şasi grubu cevap vermiyor !**		

Motor			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
P9PB - DURATORQ-TDCI - 1.8l	Hata	P2269	Yakıtın İçindeki Su Durumu
P9PB - DURATORQ-TDCI - 1.8l	Hata	P2269	Yakıtın İçindeki Su Durumu
EOBD	**Tamam**		

Emniyet			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
hava yastığı - Diagnos	**Tamam**		

Frenler			
Sistem	**Durum**	**Hata kodu**	**Tanım**
Kilitlemesiz fren sistemi - Diagnos	**Tamam**		

Veri listeleri		
Yapı elemanı	**Değer**	**Ünite**
Kilometre sayacı	120575,4	km
Parça versiyonu son eki	1028	
Kontrol ünitesi besleme akımı	11,62	V
Kontrol ünitesi besleme akımı	11,62	V
Kilometre sayacı	104857,5	km

Yapı elemanı	Değer	Ünite
Kontrol ünitesi besleme akımı	11,62	V
Kontrol ünitesi besleme akımı	11,62	V
Kilometre sayacı	104857,5	km
Protokol	ISO 15765-4 (CAN 11-500)	
Şasi No.	NM0GXXTTPGAR36961	
Parça versiyonu ön eki	6S43	